




Herdekurve for BC 30 ved bruk av damp



PROSESS			
	Temperatur	Tid	Instruksjon
Steg 1	0 °C - 60 °C	10-15 min	Sakte opp til 60 °C
Steg 2	60 °C	45 min	Hold temperaturen i 45 min
Steg 3	60 °C - 0 °C	45 min	Kjøøl ned like lenge som steg 2